



01/2017


# H11-1



①



②



③

**Una máquina manejable con capacidades bajas, especialmente perfecta para trabajos de señalización en sitios estrechos.**

- Accionamiento hidráulico con motor de rueda para regulación de velocidad sin escalonamiento. Freno de estacionamiento mecánico.
- Muy buena visibilidad, tanto durante la aplicación de trazos medianos como durante trazos del borde.
- Sin compromiso: Buena accesibilidad a la maquinaria para los trabajos de mantenimiento.
- Puesto de mando plegable hacia arriba para llenar el depósito de material.
- Disposición favorable del depósito de pintura y depósito a presión de esferas. Bocas de llenado sólo 80 cm encima de la carretera. En caso de una derrame de pintura o de esferas, no existe ningún riesgo para la maquinaria.
- Flexibilidad extraordinaria. Con sólo dos maniobras puede darse la vuelta la máquina en un espacio de aprox. 4,2 m.

① H11-1 máquina pintabanda para pinturas en frío (Airless), con bomba y depósito de 120 lts

② H11-1 máquina pintabanda para pinturas en frío (Airless), con bomba

③ Marcador para pinturas en frío con discos de rodillos para trazos medianos

### Datos técnicos

3 cilindros 900 cm<sup>3</sup>  
Kubota motor Diesel,  
refrigerado por agua  
poca emisión (TIER 4)

12,5 kW a 2800 r.p.m.

Depósito de combustible:  
26 lts

Depósito de aceite hidráulico:  
29 lts

Rendimiento de aire:  
hasta 740 lts/min a 6 bar;  
(compresor de 2 cilindros)

Accionamiento:  
• hidráulico, continuo  
• sirve como freno de servicio  
• margen de velocidad:  
0 - 8,0 km/h

Depósito de esferas,  
de presión:  
65 lts. (max. 0,5 bar) o  
2 x 30 lts. (anguloso /  
max 0,5 bar)

Círculo de giro:  
Ø 4,8 m  
(depende del equipo)

Medidas (L x A x Al mm):  
2150 x 1380 x 2000  
(depende del equipo)

Peso con equipo:  
aprox. 900 kg

Peso total admisible:  
aprox. 1300 kg

### Pinturas en frío Técnica de aire pulverizador

Depósito  
hasta 140 lts  
(120 lts ó 2 x 70 lts depósitos de  
presión)

### Pinturas en frío Técnica Airless

Depósito  
hasta 120 lts  
(depósitos de presión)

Depósito de presión es ade-  
cuado para equipo con una  
bomba Airless (hasta 7,5 lts/min  
caudal de la bomba) no obs-  
tante puede accionado también  
sin presión.

Versión de 2 x 70 lts incluye 2 x 30 lts depósitos de esferas hasta  
max. 0,8 bar (sin depósito de esferas de presión de 65 lts)





H11-1 - de mantenimiento fácil: muy bien acceso ...



a la parte del motor

señalización de paso cebra



(Tamaños modificados para requisitos particulares por requerimiento)